

Légendes

• Keys

• Beschriftung

• Leyenda









RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES

Index









POUR CHAQUE RÉFÉRENCE DE PORTE, NOUS DONNONS LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- For each manlid reference the following informations are provided :
- Für jede Referenz werden folgende Informationen gegeben :
- Para cada referencia de puerta, damos la siguiente información :









F

-  = Nombre de serrages
- PE = Pression d'épreuve à 20°C en bar
-  = Pression maximale de service à 150°C en bar
- PS = Pression hydrostatique de service en bar
- PU = Passage utile en mm
-)BAR(= Pression absolue en bar (vide)
-  = Profil du joint
 -  Joint collé
 -  Joint serti
-  = Poids unitaire en Kg
-  = Porte horizontale
-  = Porte verticale









GB

-  = Number of peripheral swing-bolts
- PE = Tested to bar at 20°C
-  = Maximum allowed working pressure at 150°C
- PS = Hydrostatic working pressure in bar
- PU = Inside access in mm
-)BAR(= Absolute pressure in bar (vacuum)
-  = Gasket profile
 -  Bonded gasket
 -  Crimped gasket
-  = Weight in Kg
-  = Horizontal manlids
-  = Vertical manlids

D

-  = Anzahl der spannvorrichtungen
- PE = Prüfdruck in Bar mit 20°C
-  = Maximum Betriebsdruck mit 150°C in Bar
- PS = Hydrostatik Betriebsdruck in Bar
- PU = Innenabmessungen in mm
-)BAR(= Absolutdruck in Bar (Vakuum)
-  = Dichtungsform
 -  Geklebte Dichtung
 -  Eigelegte Dichtung
-  = Einzelgewicht in Kg
-  = Waagrecht Deckel
-  = Senkrecht Deckel

E

-  = Número de puntos de fijación
- PE = Presión de prueba a 20°C en bares
-  = Presión maximal de servicio a 150°C en bares
- PS = Presión hidrostática de servicio en bares
- PU = Paso útil en mm
-)BAR(= Presión absoluta en bares (vacío)
-  = Perfil de las juntas
 -  Junta pegada
 -  Junta engastada
-  = Peso unitario en Kg
-  = Puerta horizontal
-  = Puerta vertical